

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ИШИМА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательного-речевого развития детей» города Ишима
(МАДОУ д/с №7)

ул.Деповская, 25, г.Ишим, Тюменская область, 627755
Тел.6-24-07, факс (34551)-6-24-07 Email: au_ds7@obl72.ru

28.08.2024 г. № 128
на № ___ от _____

И.о. начальника отдела
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области в г. Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловском,
Сорокинском районах
А.А. Рыбкину

Уважаемый Александр Алексеевич!

Направляем Вам информацию о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений при проведении профилактического визита 20.08.2024 г. территориальным отделом в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Управления Роспотребнадзора по Тюменской области (предписание от 27.08.2024 №84)

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры по исправлению нарушений
1	Имеются дефекты в отделке потолка в рекреации второго этажа на лестничном марше: следы течи на плитке «армстронг», что является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 (ул. Деповская, 25)	Нарушение устранено, заменены несколько секции потолка (фото 1, 2)
2	Имеются дефекты в отделке мягкой мебели в средней группе (порвана обшивка детского	Нарушение устранено, фото 3

	дивана), что является нарушением требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 (ул. Дёповская, 25)	
--	--	--

Директор



О.В. Труненкова

№ п/п	Место нарушения	Описание нарушения
1	Место нарушения в отделке потолка в коридоре (фото 1, 2)	Нарушение требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 (ул. Дёповская, 25) к отделке потолка в коридоре. Видны трещины и отслоения штукатурки. Фото 1, 2.
2	Место нарушения в отделке потолка в спальне (фото 3)	Нарушение требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 (ул. Дёповская, 25) к отделке потолка в спальне. Видны трещины и отслоения штукатурки. Фото 3.







Сиденье кресла в детском саду
— оформлено в виде